



# ***AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU***

***Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce  
Plac Staszica 9  
26-021 Daleszyce  
województwo: świętokrzyskie***

***sierpień 2019***

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>		
		06.08.2019r.		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		Termomodernizacja budynku i wymiana oświetlenia na energooszczędne.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (nr PESEL, albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Gmina Daleszyce Plac Staszica 9 26-021 Daleszyce		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
2019r.		-	-	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia	152 816,67	[kWh/R]	13,14	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia	223 170,00	[kWh/R]	19,19	[toe/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko	1. Jacek Kaczmarek - Kierownik Zespołu 2. Robert Gregorczyk 3. Mirosław Król 4. Bogdan Zajączkowski			
Kwalifikacje, nr uprawnienia	1. Studia Podypl., upr. 199/CE-WSEiZ, Kurs dla Audytorów Energ. FPE-NAPE 121/10, ZAE 1483 2. Upr. nr 103/PŚk/09 3. Upr. nr 524/D1/633/13, nr 522/E1/633/13 4. Upr. nr GP.II-63/26/75			
Nr telefonu	724 345 679			
Podpis, pieczęćka				